

# RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE  
GRAND EST PROTECTION INCENDIE  
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2  
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 21634420

(N° à rappeler pour toute corresponda

**MAISONS DU MONDE FRANCE SAS**

**44120 LE VERTOU**

Technicien intervenant : L'Huillier Sylvain  
Technicien supplémentaire : Thisse Christophe

Commercial : Metz Frederic  
N° de téléphone : 06.61.95.96.70  
Email : frederic.metz@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée  
N° de contrat : 870131/CC/1.000/004

N° équipement : 1728134  
Activité : Compartimentage

## ADRESSE D'INTERVENTION

**MAISONS DU MONDE - 79**  
**RUE DU MAILLET**  
**C-CIAL GERIC**  
**57127 THIONVILLE CEDEX**

Contact : Lafitte  
Fonction : Responsable Site  
Email : mag-thionville@maisonsdumonde.com  
Certifie l'exactitude des renseignements donnés  
Le lundi 17 mars 2025                      SIGNATURE



# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21634420

(N° à rappeler pour toute corresp

---

Commentaires sur la prestation :

Potence plus ventouse HS ainsi que la porte ( endommagée) jeu trop importante entre les deux battants / voir prestataire porte coupe feu à la charge du client

**Synthèse de l'intervention**

**Non fonctionnel**

1

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21634420

(N° à rappeler pour toute corresp

## Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
W0MH21	Vérif. PCF double battant	1	RCOM01
WCOM04	Déplacement technicien de vérification compartimentage	1	WCOM04
WCOM05	Frais de gestion compartimentage	1	WCOM05

## Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2025679539		Non fonctionnel	<b>Bat: principal réserve magasin</b> PORTE BATTANTE DOUBLE	21/02/2022	17/03/2025	Vérif. PCF double battante	Oui	



## Annexes

2025679539 Bat: principal réserve  
magasin

Commentaire de BT



Potence arrachée



trop de jeu entre les deux porte